



Ministerio de Educación
El Salvador

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL COROZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL COROZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0035-43	FECHA:	30/05/2024



Foto 1: Sustrucción de puertas para sanitario



Foto 2: Sustrucción de ventanas para aulas y sustrucción de balcones para ventana



Foto 3: Sustrucción de pila



Foto 4: Sustrucción de puertas de aulas



Foto 5: Sustrucción de laminas en techo de baños



Foto 6: Repello en paredes de sanitarios y sustrucción en sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Mariela G. G. G.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Liliana E. G. G.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL COROZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL COROZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0035-43	FECHA:	30/05/2024



Foto 7: Sustitución de pintura de escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

