

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Las Cañas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Cañas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0038-43	FECHA:	02 de agosto de 2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Fundición de piso de torta de concreto.



Foto 4: Mantenimiento de estructura (lijado, cambio de tubo, sujeciones, aplicación de pintura).



Foto 5: Sustitución de inodoro, instalación azulejo.



Foto 6: Instalación de baranda de muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Lopez Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

