

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TAPATA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0051-43	FECHA:	15/06/2024



Foto1: SUSTITUCION DE PISO DE COCINA



Foto 2: REPARACION DE PILA Y COLOCACION DE AZULEJOS



Foto 3: APLICACIÓN DE PINTURA



Foto 4: SUSTITUCION DE VALCOL



Foto 5: SISTEMA ELECTRICO



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Germa Idalia Hernandez

 Firma y sello del Presidente de la OPF





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

