

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA.	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea el Cocó.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Cocó.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0064-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 1: Colocación de balcones en cocina.



Foto 2: Pintura de balcones de aula.



Foto 3: Muro en cocina.



Foto 4: Colocación de piso cerámico en corredor.



Foto 5: Pintura de muros interior en aula



Foto 6: Mueble para cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Foto 7: Colocación de ventana pvc en dirección



Foto 8: Piso cerámico en dirección y bodega



Foto 9: Pintura de balcón en aula



Foto 10: Colocación de balcón en cocina



Foto 11: Pintura de muro interior en aula



Foto 12: colocación de ventana pvc en aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OBF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

