

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	ZACAPA.	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea el Cocó.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Cocó.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0064-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 1: Pintura en muros interior



Foto 2: Colocación de ventanas pvc en aula



Foto 3: Instalación y pintura de puerta de entrada No. 1



Foto 4: Pintura, colocación de ventana y puerta en cocina.



Foto 5: Instalación de estufa rural.



Foto 6: Pintura en muros exterior, puertas, balcones y piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEA DE PADRES DE FAMILIA ALDEA EL COCO ZACAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público ALDEA EL COCO ZACAPA



Foto 7: Mueble de concreto en cocina.



Foto 8: Piso cerámico en cocina.




Foto 9: Pintura de muros interior de cocina.



Foto 10: Instalación de chimenea de concreto.




Foto 11: Pintura y sustitución de puerta de entrada No. 2



Foto 12: Pintura y piso cerámico en bodega y dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

