



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FÓR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL FRUTILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0066-43	FECHA:	12 DE ABRIL DE 2024



Foto1: Reparación de Cocina. (Sustitución de hornillas para leña, campana metalica para hornillas de leña, repisas de concreto para cocina, tabiques de block y pintura a paredes de cocina).



Foto 2: Reparación de Cocina. (Sustitución para leña, capana metalica para hornillas de leña, repisas de cocconreto para cocina, tabiques de block, reubicar acceso a cocina, reubicar puerta y ventana y pintura a paredes de Cocina).



Foto 3: Reparación de Muro perimetral. (Repello, cernido y aplicación de pintura en interiores y exteriores; y rotulo de escuela).



Foto 4: Reparación de Servicios Sanitarios.



Foto 5: Reparación de grifos para pila cerca del Area de Cocina.



Foto 6: Reparación aulas, dirección y bodega. (pintura de paredes para interior y exterior, para establecimiento).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Xiomara Pacheco Goy

Firma y sello del Presidente de la OPR



Mariajose Pardo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

