



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN ALDEA LAMPOCOY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0087-42	FECHA:	18/03/2024



Foto 1: AULA 2 PREPRIMARIA, DAÑOS EN TECHO DE LAMINA Y MADERA.




Foto 2: SISTEMA ELECTRICO INFORMAL AULA PRE PRIMARIA.



Foto 3: AULA PREPRIMARIA DONDE SE INSTALARA VENTANA.



Foto 4: SISTEMA ELECTRICO MAL ESTADO, ILUMINACION.



Foto 5: MURO DONDE SE INSTALARA PUERTA.



Foto 6: NO TOMAR EN CUENTA ESTA FOTOGRAFIA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jessenia Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

