

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA PLANCHA, ALDEA LA FRAGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	ZACAPA	FECHA:	29/07/2024



Foto 1: Reparación y mantenimiento del servicio de agua que abastece la pila y los sanitarios.



Foto 2: Sustitución de piso de cemento por piso cerámico en aula 1, 2, 3, 4, 5 y pasillo.



Foto 3: Sustitución de portón de malla por un portón de metal que impida ver hacia dentro de la escuela.



Foto 4: Sustitución de depósito de agua por uno de más capacidad acorde a la población estudiantil del establecimiento.



Foto 5: Reparación de repello y cernido en aula 1 debido al mal estado de este por la humedad.



Foto 6: Sustitución de tubería pvc y línea principal de aguas negras que conduce a la fosa séptica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

marthamaribel quiza perez

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA PLANCHA, ALDEA LA FRAGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	ZACAPA	FECHA:	29/07/2024



Foto 7: Elaboración de balcones para sustituir por unos de mayor tamaño para lograr la iluminación en las aulas 1, 2, 3 y 4.



Foto 8: Reparación del sistema eléctrico en todos los salones agregando tomacorrientes en todos los salones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

martha maribel quizar Perez
Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]

