

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CASERIO LA PLANCHA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA FRAGUA, ZACAPA, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0101-42	FECHA:	22/08/2024



MOMENTO DONDE SE HACEN LAS REPARACIONES AL SERVICIO DE AGUA PARA BAÑOS Y PILA



MOMENTO DONDE SE COLOCA PISO CERÁMICO EN AULAS Y PASILLO



MOMENTO DONDE SE TRABAJA EN PORTON QUE CONDUCE A LA RUTA



SUSTITUCION DE DEPÓSITO DE AGUA



MOMENTO EN QUE SE TRABAJA EN CERNIDO Y REPELLO EN AULAS



MOMENTO EN QUE SE SUSTITUYE TUBERÍA PVC PARA AGUAS DE LOS INODOROS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

martha maribel Quizar Perez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CASERIO LA PLANCHA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA FRAGUA, ZACAPA, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0101-42	FECHA:	22/08/2024



MOMENTO EN QUE SE TRABAJA EN LOS BALCONES NUEVOS



MOMENTO EN QUE SE TRABAJA EL SISTEMA ELÉCTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>martha maribel Quizar Perez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF

<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--