

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CASERIO LA PLANCHA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA FRAGUA, ZACAPA, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0101-42	FECHA:	3/09/2024



SERVICIO DE AGUA EN BAÑOS REPARADO Y EL MANTENIMIENTO



PISO EN AULAS Y PASILLO FINALIZADO



SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE MALLA POR UNO DE METAL TERMINADO.



SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA TERMINADO



CERNIDO Y REPELLO EN AULA TERMINADO



TUBERÍA PVC PARA AGUAS SERVICAS QUE CONDUCE A LA FOSA TERMINADA Y BAÑOS TERMINADOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Murtha Maribel Quizar Perez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CASERIO LA PLANCHA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA FRAGUA, ZACAPA, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0101-42	FECHA:	3/09/2024



VENTANAS AMPLIAS Y BALCONES INSTALADOS Y TERMINADOS



SISTEMA ELECTRICO REPARADO CON TOMACORRIENTES NUEVOS EN TODOS LOS SALONES TERMINADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>martha maribel Quizar Perez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--