



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oicial Rural Mixta Aldea Río Arriba	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Río Arriba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0110-43	FECHA:	02 de agosto de 2024



Foto1: Sustrucción de piso de torta de concreto.



Foto 2: Fabricación e instalación de canal y sus bajadas.



Foto 3: Pintura en muros exterior e interiores.



Foto 4: Sustrucción de tubería pvc lineal principal de aguas negras en piso de torta.



Foto 5: Cernido en muro.



Foto 6: Instalación de pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oicial Rural Mixta Aldea Río Arriba	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Río Arriba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0110-43	FECHA:	02 de agosto de 2024



Foto7: Sustrucción de plancha de metal de 3 hornillas.



Foto 2: Reparación de muro de contención, aplicación de sabieta en muro de contención y aplicación de repello en muro de contención.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

