

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CERRO MIRAMUNDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0112-43	FECHA:	12/07/2024




Foto 1: sustitución de puerta de metal en cocina



Foto 2: sustitución de piso de torta de concreto



Foto 3: sustitución de piso cerámico aulas y baños



Foto 4: Sustitución de bajada de aula pluvial



Foto 5: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 6: Sustitución de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

CASERIO CERRO
MIRAMUNDO

ZACAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN

CERRO MIRAMUNDO

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CERRO MIRAMUNDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0112-43	FECHA:	12/07/2024




Foto 1: Sustrucción de tubería pvc línea principal aguas negras




Foto 2: Reparación del muro perimetral de block




Foto 3: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas 1.30 x 1.80



Foto 4: Instalación de tubería principal de pvc




Foto 5: Cernido en muro en interior de tapiales

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

