


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LA PLANCHA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA FRAGUA, ZACAPA, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0113-43	FECHA:	22/08/2024



Momento donde se está aplicando repello en muros de paredes



Momento donde se coloca piso cerámico en las aula 6



Momento donde se trabaja en el portón de dos hojas que conduce a la cancha.



Momento en que se trabaja para el cambio de estructura de mandera por estructura de metal.



Momento donde se hace sustitución de lámina en mal estado de las aulas 1, 2, 3 y 4.



Momento donde se está haciendo las reparaciones en la losa de patio debido a que estaba agrietada y sin desnivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

martha maribel Quizar

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

