

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LA PLANCHA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA FRAGUA, ZACAPA, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0113-43	FECHA:	3/09/2023



REPELLO EN MUROS FINALIZADO



PISO TERMINADO EN AULA 6



PORTON HACIA LA CANCHA FINALIZADO



ESTRUCTURA DE METAL FINALIZADA Y SE COLOCA LAMINA RECICLADA.



SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA TERMINADA



LOSA DE PATIO FINALIZADA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>martha maribel Quizar Perez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--