

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos, Anexa EORM aldea Quebrada de la Vega	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quebrada de la Vega
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 - 01 - 0124 -42	FECHA:	28 de abril de 2024.



Fotografía 1. Sustitución de lamparas por bombillas.



Fotografía 2. Sustitución de tomacorrientes.



Fotografía 3. Sustitución de apagadores.



Fotografía 4. Mantenimiento de estructura de soporte.



Fotografía 5. Mantenimiento de balcones.



Fotografía 6. Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yessenia Hernández
Firma y sello del Presidente de la OPAADRES



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos, Anexa EORM aldea Quebrada de la Vega	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quebrada de la Vega
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 - 01 - 0124 - 42	FECHA:	28 de abril de 2024.



Fotografía 7. Sustitución o instalación de pizo cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yessenia Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

