

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JICARAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0130-42	FECHA:	13/05/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina troquelada



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal



Foto 3: Instalación de canal de metal



Foto 4: Sustrucción de inodoro.



Foto 5: Sustrucción de accesorios de inodoros



Foto 6: Sustrucción o instalación de azulejos en pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JICARAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0130-42	FECHA:	13/05/2024



Foto 7: Tapadera de metal para pila



Foto 8: Remozamiento de fosa séptica



Foto 9: Instalación de planchas de concreto.



Foto 10: Sustitución o instalación de muros.



Foto 11: Sustitución de portón



Foto 12: Sustitución de mueble de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

