

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LOMA PAREJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOMA PAREJA ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0132-43	FECHA:	



Foto 1: Momento durante el cual se trabaja para colocar la lámina troquelada.



Foto 2: Durante la pintada de muros exteriores e interiores.



Foto 3: Colación de piso cerámico.



Foto 4: Colocación y remodelación de espacio para inodoro.



Foto 5: Durante el trabajo de mantenimiento de puertas.



Foto 6: Momento del trabajo para la sustitución de plancha de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Raul Salguero

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

