

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LOMA PAREJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOMA PAREJA ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0132-43	FECHA:	



Foto 1: Finalización de cambio de cubierta de lámina troquelada.



Foto 2: Pintura en muros interiores y exteriores.



Foto 3: Finalización de colocación de piso cerámico.



Foto 4: Finalización de trabajos de sustitución de inodoro, accesorios e instalaciones.



Foto 5: Finalización de mantenimiento a estructura de puertas.



Foto 6: Finalización de sustitución de plancha de metal de 3 hornillas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el presente registro.

Raul Salguero

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

