

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JICARAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0134-43	FECHA:	02/08/2024



Foto 1: Sustitución de luminarias




Foto 2: Sustitución de toma fuerza



Foto 3: Sustitución de interruptores



Foto 4: Instalación de ventanas



Foto 5: Repello en muros.



Foto 6: Cernido en muros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JICARAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0134-43	FECHA:	02/08/2024



Foto 1: Impermeabilizar muros con impermeabilizante



Foto 2: Sustitución de planchas de concreto



Foto 3: Reparación de muro de block.



Foto 4: Instalación de cuneta



Foto 5: Mantenimiento de puerta, reparación, lijado y pintura.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de página.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

