

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Sicaraste	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sicaraste
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0318-43	FECHA:	18/03/2024




Foto 1 : sustitución de puerta



Foto 2: sustitución de Porton



Foto: sustitución de porton




Foto 3 : Sustitución de ventana



Foto 5: Sustitución de piso ceramico



Foto 6 : Sustitución de piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Milvia Jeneeth Zacarias Aldana

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Sicaraste	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sicaraste
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0318-43	FECHA:	18/03/2024




Foto 7 : pintura en interiores y exteriores



Foto 8 : pintura en interiores y exteriores




Foto 9 : Sustitución de tubería PVC línea principal aguas pluviales



Foto 10 : Sustitución de tubería PVC línea principal aguas pluviales



Foto 11 : Sustitución de llave de chorro



Foto 12 : Reparación de muro perimetral block tubo cemento malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de

Milvia Jeaneth Zacarías

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Sicaraste	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sicaraste
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0318-43	FECHA:	18/03/2024



Foto 13 : Sustitución de lamparas



Foto 14 : Sustitución de plafoneras



Foto 15: Sustitución de toma corrientes dobles




Foto 16 : Sustitución de toma corrientes dobles



Foto 16: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 17: instalación de azulejo en estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Milvia Jeaneth zacarias A

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Sicaraste	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sicaraste
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0318-43	FECHA:	18/03/2024



Foto 18 : Sustitución de pila plastica de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Milvia Jeaneth Zacapa
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

