

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MANZANOTES, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0333-42	FECHA:	



Foto 1: Reparación de puertas de los baños



Foto 2: Soldadura y pintura de las puertas de los baños.



Foto 3: Instalación de lamina troquelada



Foto 4: Ensamblando las láminas troqueladas.




Foto 5: Instalando las puertas de los baños



Foto 6: Instalacion de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE 	Firma y sello Director Centro Educativo 
---	---