

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ALBALLERITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0354-43	FECHA:	17/10/2024



Foto1: MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO



Foto 2: REPARACION DE BAJADAS DE AGUA PLUVIALES



Foto 3: PINTURA EN MUROS



Foto 4: PINTURA EN MUROS Y REPARACION DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES



Foto 5: MANTENIMIENTO A PORTON



Foto 6: PINTURA EN MUROS INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nely yesenia valle

 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

MINISTERIO DE EDUCACION

 RMHON III

 ESC OF. RURAL MIXTA

 ALBALLERITOS, ZACAPA