

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ALBALLERITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0354-43	FECHA:	17/10/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO PARTE DE ENFRETE DE LA ESCUELA



Foto 2: REPARACION DE BAJADAS DE AGUA PLUVIALES



Foto 3: TECHADO EN BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES A ROTOPLAST



Foto 4: MANTENIMIENTO DE PUERTA DE AULA



Foto 5: MANTENIMIENTO A PORTON ENTRADA PRINCIPAL





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

