

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ALBALLERITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0354-43	FECHA:	17/10/2024



Foto 1: PORTON DE ENTRADA PRINCIPAL



Foto 2: REPARACION DE BAJADAS DE AGUA PLUVIALES



Foto 3: TORTA DE CEMENTO FRENTE A AULA



Foto 4: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 5: MANTENIMIENTO A BAJADAS AGUAS PLUVIALES Y TECHADO




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nely Kessenig Valle
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público, ZACAPA

