

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN PABLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0782-42	FECHA:	25/09/2024



Foto1: sustitución de inodoros



Foto 2: Mantenimiento a ventanas



Foto 3: Instalación de cubierta de lámina



Foto 4: Cambio de puerta de baño, cambio de soporte y cubierta de lámina



Foto 5: Instalación de unidades de luz



Foto 6: Instalación de unidades de fuerza

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA
Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea San Pablo, Zacapa

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Dirección
Escuela Oficial de Párvulos
Aldea San Pablo, Zacapa



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN PABLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0782-42	FECHA:	25/09/2024



Foto1: Instalación de balcón de metal



Foto 2: fabricación de puerta metálica de ingreso



Foto 3: Instalación de canales con bajadas pluviales



Foto 4: Pintura en muros interiores y exteriores




Foto 5: Repello y cernido en muros (incluye tratamiento anti hongos)



Foto 6: sustitución de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN PABLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0782-42	FECHA:	25/09/2024



Foto1: Reparación de torta de cemento



Foto 2: Instalación de piso cerámico



Foto 3: Instalación de azulejo en muros de baños y piso cerámico




Foto 4: Sustitución de cubierta de lámina baños



Foto 5: Instalación de estructura metálica para techo



Foto 6: Instalación tubería PVC para aguas negras e instalación caja de registro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPH



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

