

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TAPATA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0990-42	FECHA:	15/06/2024



Foto 1: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS



Foto 2: MANTENIMIENTO A PUERTA



Foto 3: INSTALACION DE PISO CERAMICO EN BAÑOS



Foto 4: SUSTITUCION DE PISO



Foto 5: SUSTITUCION DE BAÑO




Foto 6: susticion de rotoplas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

gelma Idalia Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

