

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA PUEBLO MODELO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-1158-42	FECHA:	6/03/2024



Foto 1: árbol que esta causando daños en el piso del establecimiento que deberá ser demolido, así mismo es el área en donde se instalara techo metálico para evitar soleamiento y tener espacio para juegos.



Foto 2: área en donde se ubicaran los lavamanos y el mueble de concreto.



Foto 3: patio dañado que necesita reparación y sustitución de piso.



Foto 4: en esta área ingresa el agua de lluvia ya que la escorrentía corre hacia este punto, se instalara caja colectora con rejilla para conducir la misma al exterior.




Foto 5: área hacia donde saldrá el agua pluvial con tubería.



Foto 6: punto donde se aperturará un nuevo ingreso el cual tendrá patio, techo y puerta de ingreso, la escuela no cuenta con ingreso propio dentro del complejo y el existente esta muy retirado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jemima Garcia M

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

