

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	ZACAPA	MUNICIPIO	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EOOP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA GUADALUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	19-01-1161-42	FECHA	29/5/2024



FOTO 1: Instalación de piso cerámico en aulas.



FOTO 2: Sustitución de ventana de metal y vidrio por ventana de PVC.



FOTO 3: Trabajos en baños, concreto, piso cerámico y cerridos.



FOTO 4: Trabajos en baños, concreto, piso cerámico y cerridos.



FOTO 5: Trabajos en piso cerámico.



FOTO 6: Trabajos en ventanas de PVC.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

carles Salgado

Firma y sello del Presidente de la OPA

CONSEJO DE PADRES Y FAMILIA

ZACAPA ZACAPA

Amador

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA GUADALUPE
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS