

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                      |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                      | MUNICIPIO:                     | ZACAPA               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA GUADALUPE      |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-01-1161-42               | FECHA:                         | 13 DE AGOSTO DE 2024 |



Foto1: Instalación de piso cerámico en aulas.



Foto 2: Sustitución de ventanas de metal y vidrio por ventanas de PVC.



Foto 3: Instalación de piso cerámico



Foto 4: Sustitución de techo de lámina por concreto.



Foto 5: Sustitución de cernidos en muros

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Daniel Ovalle Borahol

Firma y sello del Presidente de la CDP

CONSEJO DE  
PADRES  
DE FAMILIA

ZACAPA, ZACAPA

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

