

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUADALUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-1161-42	FECHA:	07 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Instalación de piso cerámico en aulas.



Foto 2: Sustitución de ventanas de metal y vidrio por ventanas de PVC.



Foto 3: Instalación de piso cerámico



Foto 4: Sustitución de techo de lámina por concreto.



Foto 5: Sustitución de cernidos en muros

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Daniel Ovalle Borahonal

Firma y sello del Presidente de la OPR

CONSEJO DE
PADRES
DE FAMILIA

ZACAPA ZACAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN

ALDEA GUADALUPE