

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ALABALLERITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-1164-42	FECHA:	17/10/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: SUSTITUCION DE PUETA Y VENTANA



Foto 3: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTA



Foto 5: SUSTITUCION DE PISO



Foto 6: SUSTITUCION DE PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vely Yessenia Valle

 ORGANIZACIÓN

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

 REGIÓN III

 EODP DE CUBA MEXIA

 ALABALLERITOS, ZACAPA