

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ALABALLERITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-1164-42	FECHA:	17/10/2024



Foto 1: COLOCANDO ESTRUCTURA DE METAL Y LAMINA



Foto 2: REPELLANDO PARED Y TALLANDO PUERTA Y VENTANA



Foto 3: COLOCANDO ESTRUCTURA DE METAL



Foto 4: PEGANDO BLOCK



Foto 5: TRABAJOS EN PUERTA Y VENTANA



Foto 6: COLOCANDO VENTANA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nely yessenia

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

