

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ALBALLERITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-1164-42	FECHA:	17/10/2024



Foto1: PUERTA DE METAL NUEVA



Foto 2: VENTANA NUEVA



Foto 3: PISO CERAMMICO EN LUGAR DE TORTA DE CEMENTO



Foto 4: CUBIERTA DE LAMINA NUEVA



Foto 5: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 6: CUBIERTA DE LAMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nely Yessenia Aguirre

Firma y sello del Presidente de la OPR

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

