

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV JOSE AGAPITO CASTAÑEDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO ARRIBA, ESTANZUELA, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0089-43	FECHA:	5/11/2024



Foto1: Se sustituirá el piso de concreto y se instalará piso cerámico en el aula #9



Foto 2: Se sustituirá el piso de concreto y se instalará piso cerámico en el aula #8



Foto 3: Se sustituirá el piso de concreto y se instalará piso cerámico en el aula #14



Foto 4: Se sustituirá el piso de concreto y se instalará piso cerámico en el aula #15



Foto 5: Se sustituirá el piso de concreto y se instalará piso cerámico en el aula #4



Foto 6: Se sustituirá el piso de concreto y se instalará piso cerámico en el aula #16

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Maria Torres

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV JOSE AGAPITO CASTAÑEDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO ARRIBA, ESTANZUELA, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0089-43	FECHA:	5/11/2024



Foto 7: Se sustituirá el piso de concreto y se instalará piso cerámico en el aula #17



Foto 8: Se sustituirá el piso de cerámico y se instalará piso cerámico en el escenario



Foto 9: Se sustituirá el piso de cerámico y se instalará piso cerámico en las gradas del escenario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Torres
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

