

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Estanzuela
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EUMP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-1010-42	FECHA:	03/04/2024



Se instalara piso ceramico porque el que esta esta en mal estado.



Se instalara inodoros nuevos por mal estado de los existentes



Se instalara piso ceramico debido al mal estado del existente



Se instalaran lavamanos nuevos con todos sus accesorios.



Se instalara focos nuevos para mejorar la visibilidad de los niños



se instalara focos nuevos debido a poco luz en los mismos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nelson Estuardo Pérez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.U.MP.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO GUADALUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-1010-42	FECHA:	10 DE ABRIL DE 2024



Se instalarán balcones para mayor seguridad de los implementos de cocina



se instalarán baños ya que los que se encuentran tienen mal estado



se instalarán lavamanos nuevos con todos sus accesorios



se iluminará el módulo de baños por ser demasiado oscuros



se colocará azulejos para mejorar el módulo de baños



se pintará el exterior y portón de la escuela para mejorar el ornato.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nelson Estuardo Pérez

Firma y sello del Presidente de la ORE

