

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PUENTE MARMOL ALDEA SANTA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0003-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	28/11/2023



Foto1: Lámina en mal estado



Foto 2: Lámina en mal estado



Foto 3: Lámina cortada que no protege de inundaciones



Foto 4: Módulo B, inodoros que no funcionan



Foto 5: Módulo B, puertas de baños con pintura en mal estado



Foto 6: Módulo A, luminarias en mal estado

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

ALEJANDRA HERNÁNDEZ
ARQUITECTA
COLEGIADO 4073

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PUENTE MARMOL ALDEA SANTA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0003-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	28/11/2023




Foto 7: Módulo A, canal en mal estado



Foto 8: Módulo A, canal doblado



Foto 9: Módulo A, lámina perforada



Foto 10: Módulo A, ventanas no cuentan con balcones



Foto 11: Evaluadora en la institución



Foto 12: Evaluadora frente a los baños de la institución

Delia delgadillo
Perez
garcia

SELA OFICIAL RURAL MIXTA
CONSEJO DE PADRES
DE FAMILIA
RIO PUENTE MARMOL
RIO HONDO ZACAPA

Firma y sello del Presidente de la OPF

ALEJANDRA HERNÁNDEZ
ARQUITECTA
Colegiado 4073

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa