

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Rio Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educacion Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	El Rosario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0005-46	FECHA:	Jueves 26 de junio de 2024



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE LAMINA MODULO DE COMPUTACION



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE LAMINA MODULO DE COMPUTACION




FOTOGRAFIA: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA MODULO DE DIRECCION



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE LAMINA EN MODULO DE DIRECCION



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE LAMINA EN MODULO DE DIRECCION



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE LAMINA EN MODULO DE DIRECCION

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]

