

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Rio Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educacion Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	El Rosario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0005-46	FECHA:	Miércoles 04 de septiembre de 2024



FOTOGRAFIA: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA EN MODULO DE COMPUTACION



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL EN MODULO DE COCINA



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE VENTANAS DE PVC, SUSTITUCION DE LAMINA EN MODULO DE DIRECCION



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA EN MODULO DE DIRECCION



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA EN MODULO DE COMPUTACION



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE LAMINA EN MODULO DE COMPUTACION

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público