

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	0 Zacapa	MUNICIPIO:	0 Rto Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	0 EODP Aldea Morán	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 Aldea Morán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0 19-03-0009-42	FECHA:	31/05/2024



Foto 1: Elaboración de Estructura de Galera



Foto 2: Pintando Costaneras para Estructura de Galera



Foto 3: Haciendo mezcla para torta de cemento



Foto 4: Limpiando Area donde va Torta de cemento



Foto 5: Nivelación de terreno donde va Torta de cemento



Foto 6: Terminando encementado de Patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luis Orellana

Firma y sello del Presidente de la OPEF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

