

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacsaps	MUNICIPIO:	Rio Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Palma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0100-43	FECHA:	17 julio de 2024



Foto 1: Entabido



Foto 2: Suministro de cielo falso



Foto 3: Sustitucion de piso ceramico



Foto 4: Cambio de chapas



Foto 5: Pintura de puerta




Foto 6: Pintura de balcon

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Genio Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacsaps	MUNICIPIO:	Rio Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Palma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0100-43	FECHA:	17 julio de 2024



Foto1: Resanar paredes



Foto 2: Pintura de paredes



Foto 3: Sustitucion de inodoro



Foto 4: Mantenimiento y estructura (lijado, cambio de tubo, capilado, sujeciones, aplicación de pintura de servicios sanitarios)



Foto 5: Pintura a escenarios



Foto 6: Cambio de chapa y pintura del porton

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yenipatriara Rolando Oliva

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacsaps	MUNICIPIO:	Rio Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Palma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0100-43	FECHA:	17 julio de 2024



Foto1: Reparación de paredes y resanar y pintar



Foto 2: Reparacion de balcones con maya (tipo mosquitero)



Foto 3: Reparacion de cableado electrico



Foto 4: Sustitucion de plafoneras




Foto 5: Sustitucion de lampara (tipo led)



Foto 6: Entabicado y cielo falso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacsaps	MUNICIPIO:	Rio Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Palma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0100-43	FECHA:	17 julio de 2024



Foto1: Pintura en Muro-perimetral



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Yenipatricia Zolana Olva</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

