

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Rio Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea La Pepesca	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Pepesca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0102-43	FECHA:	04 de Junio de 2024



Foto 1. Mantenimiento de estructura de metal de puerta aula 1




Foto 2. Mantenimiento a estructura de metal de ventana y fabricación e instalación de ventana PVC en aula 1



Foto 3. Repello y cernido en muro interno y pintura en aula 1



Foto 4. Repello y cernido en muro externo y pintura en aula 1



Foto 5. Sustitución de tomacorrientes dobles aula 1



Foto 6. Levantado de muro con block para elevar el techo de lamina aula 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Director Centro Educativo	Firma y Sello Director Centro Educativo
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea La Pepesca	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Pepesca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0102-43	FECHA:	04 de Junio de 2024



foto 7. Mantenimiento de estufa rural



Foto 8. Mantenimiento de estructura de metal de puerta aula 2



Foto 9. Repello, cernido y pintura en muro interno aula 2



Foto 10. Repello, cernido y pintura en muro externo aula 2



Foto 11. Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzin calibre 26, sustitución de estructura de soporte de madera por metal, levantado de muro con block para elevar el techo de lámina



Foto 12. Sustitución de ventana de madera por metal aula 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia	Firma y Sello Director Centro Educativo Rural
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Rio Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea La Pesca	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Pesca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0102-43	FECHA:	04 de Junio de 2024



Foto 13. Sustrucción de tomacorrientes dobles aula 2



Foto 14. Repello, cernido y pintura en muro perimetral lado interno



Foto 15. Sustrucción de canal de metal y de soporte de metal para canal en el corredor




Foto 16. Reparación de bajada de agua pluvial



Foto 17. Sustrucción de Bomba de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---