



HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0104-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/02/2024

 Foto 1: Evaluadora de campo fuera del establecimiento educativo	 Foto 2: Tuberías de red de drenajes y agua potable para lavamanos
 Foto 3: Pintura de muros	 Foto 4: Evaluadora de campo previo a revisar avance de trabajos de remozamiento en escuela
 Foto 5: Instalación de azulejo en área de baños	 Foto 6: instalación de kit interno en sanitarios

Susy morales

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Alejandra Hernandez
ARQUITECTA
COLEGIADA 4073

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0104-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/02/2024



Foto 7: Instalación de piso nuevo



Foto 8: Materiales para pegar piso nuevo



Foto 9: Pintura de muros



Foto 10: Pintura de parte alta en muros



Foto 11: Mejoramiento de piso exterior, realizando la mezcla de concreto con mezcladora de gasolina para tener mayor adherencia de los materiales



Foto 12: Mejoramiento de piso exterior

Susy Morales



Firma y sello del Presidente de la OPE



Alejandra Hernandez
ARQUITECTA
COLEGIADA 4073

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa