

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Santa Cruz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cruz, Río Hondo, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0106-43	FECHA:	30 octubre de 2024



foto 1. Mantenimiento a estructura de metal de puerta en aula 1



foto 2. Mantenimiento a estructura de metal de puerta en aula 2



foto 3. Mantenimiento a estructura de metal de puerta en aula 3



foto 4. Mantenimiento a estructura de metal de puerta en aula 4



Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto(nivelar la base), sustitución de piso de torta de concreto a piso cerámico con zócalo en aula 1



Foto 6: Reparación de piso de torta de concreto(nivelar la base), sustitución de piso de torta de concreto a piso cerámico con zócalo en aula 2

Observación: si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el nombre y foto.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Santa Cruz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cruz, Río Hondo, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0106-43	FECHA:	30 de octubre de 2024



Foto 7: Reparación de piso de torta de concreto(nivelar la base), sustitución de piso de torta de concreto a piso ceramico con zócalo en aula 3



Foto 8: Reparación de piso de torta de concreto(nivelar la base), sustitución de piso de torta de concreto a piso ceramico con zócalo en aula 4



Foto 9: Mantenimiento a portón de metal



Foto 10: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 11: Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 12: Sustitución de focos ahorradores y plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de página.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Firma]



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Santa Cruz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cruz, Río Hondo, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0106-43	FECHA:	30 de octubre de 2024



Foto 13: Sustitución de interruptores simples



foto 14: Sustitución de tomacorrientes dobles

#¡VALOR!

foto 15: Reparación de cableado eléctrico principal para la cocina



foto 16: Reparación de pared de block (cepillado , aplicar repello, cernido y pintura)



foto 17: Reparación de piso de torta de concreto(nivelar la base) y sustitución de piso de torta de concreto a piso cerámico con zócalo en la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el registro.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

