

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                        |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Zacapa                      | MUNICIPIO:                     | Río Hondo                              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Las Delicias, Río Hondo, Zacapa. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-03-0108-43               | FECHA:                         | 06 de Noviembre de 2024                |



Foto 1: Módulo Muro Perimetral. Sustitución de malla por bolck en muro perimetral, altura de 1.50 metros.



Foto 2: Reparación de muro perimetral (repello y cernido).



Foto 3: Pintura en muros interior y exterior en terminado de cernido.



Foto 4: Mantenimiento de malla y pintura en tubos de metal en muro perimetral parte de atrás de aulas.



Foto 5: Reparación de muro perimetral parte de atrás de aulas (repello y cernido).



Foto 6: Pintura en muros interior en terminado de cernido parte de atrás de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                        |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Zacapa                      | MUNICIPIO:                     | Río Hondo                              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Las Delicias, Río Hondo, Zacapa. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-03-0108-43               | FECHA:                         | 06 de Noviembre de 2024                |



Foto 7: Módulo Portón. Sustrucción de portón de metal. Instalación de techo de lámina troquelada arriba de portón. Instalación de estructura metálica arriba de portón.



Foto 8: Módulo Losa de Patio. Demolición de piso de concreto existente y sustitución de torta de piso de concreto.



Foto 9: Módulo Cocina. Instalación de azulejo en meson de concreto.





Foto 10: Módulo Cocina. Pintura en muros interior y exterior en terminado de cernido.



Foto 11: Módulo Baños. Sustrucción de inodoro más accesorios.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                            |                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|