

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EL PETON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0111-43	FECHA:	20 JUNIO DE 2024



FOTOGRAFÍA No. 1 SUSTITUCIÓN DE PILA DE DOS LAVADEROS



FOTOGRAFÍA No. 2 SUSTITUCIÓN DE LLAVE DE PASO



FOTOGRAFÍA No. 3 REPARACIÓN DE MURO DE BLOCK



FOTOGRAFÍA No. 4 MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE SERVICIOS SANITARIOS



FOTOGRAFÍA No. 5 REPELLO Y SANITIZACIÓN EN MUROS



FOTOGRAFÍA No. 6 CERNIDO EN MUROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Iris Rivera

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EL PETON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0111-43	FECHA:	20 JUNIO DE 2024



FOTOGRAFÍA No. 7 PINTURA EN MUROS EXTERIOR E INTERIOR



FOTOGRAFÍA No. 8 SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA



FOTOGRAFÍA No. 9 SUSTITUCIÓN DE GRIFOS



FOTOGRAFÍA No. 10 SUSTITUCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Iris Rivera

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

