



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EL PETÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0111-43	FECHA:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024



FOTOGRAFÍA No.1 SUSTITUCIÓN DE PILA DE DOS LAVADEROS



FOTOGRAFÍA No. 2 SUSTITUCIÓN DE LLAVE DE PASO



FOTOGRAFÍA No. 3 REPARCIÓN DE MURO DE BLOCK



FOTOGRAFÍA No. 4 MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE SERVICIOS SANITARIOS



FOTOGRAFÍA No. 5 REPELLO Y SANITIZACIÓN EN MUROS



FOTOGRAFÍA No. 6 CERNIDO EN MUROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Iris Rivero

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EL PETON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0111-43	FECHA:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024



FOTOGRAFÍA No. 7 PINTURA EN MUROS EXTERIOR E INTERIOR



FOTOGRAFÍA No. 8 SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA





FOTOGRAFÍA No. 9 SUSTITUCIÓN DE GRIFOS



FOTOGRAFÍA No. 10 SUSTITUCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---