

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jumuzna, Río Hondo Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0112-43	FECHA:	02 de Agosto de 2024



Foto 1: Reparación de piso de concreto en patio



Foto 2: Reparación de mesa recreativa



Foto 3: Instalación y sustitución de tomacorrientes



Foto 4: Instalación y sustitución de lámparas Led



Foto 5: Sustitución de soporte de canal pluvial




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gisela Vargas

Firma y sello del Presidente de la OEF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

