

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Rio Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Nuevo Sunzapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0113-43	FECHA:	15 de julio de 2024



FOTOGRAFIA: SITUACION DE ESTUFA RURAL(COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL,SUSTITUCION DE PISO CERAMICO EN MODULO DE COCINA



FOTOGRAFIA: REPARACION Y SUSTITUCION DE MINGITORIOS DE VARONES, PINTURA EN MURIS, SUSTITUCION DE PISO ANTIDESLIZANTE EN SERVICIO SANITARIO DE VARONES




FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO DE MODULO DE AULAS



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO DE MODULO DE CORREDOR



FOTOGRAFIA: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR EN MODULO DE AULAS



FOTOGRAFIA: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR EN MODULO DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ramiro S. Pineda

CONSEJO DE PADRES DE
FAMILIA E.O.R.M.
Aldea Nuevo Sunzapote,
Rio Hondo, Zacapa

Firma y sello del Presidente del C.P.F.

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público