

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☐


POSTERIOR

☒


DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Rio Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Nuevo Sunzapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0113-43	FECHA:	27 de noviembre de 2024



FOTOGRAFIA: SITUACIÓN DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL, SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO EN MÓDULO DE COCINA



FOTOGRAFIA: REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MINGITORIOS DE VARONES, PINTURA EN MURIS, SUSTITUCIÓN DE PISO ANTIDESLIZANTE EN SERVICIO SANITARIO DE VARONES



FOTOGRAFIA: SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO DE MÓDULO DE AULAS



FOTOGRAFIA: SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO DE MÓDULO DE CORREDOR



FOTOGRAFIA: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR EN MÓDULO DE AULAS



FOTOGRAFIA: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR EN MÓDULO DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

CONSEJO DE PADRES DE
FAMILIA E.O.R.M.
Aldea Nuevo Sunzapote,
Rio Hondo, Zacapa

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público