



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PATA GALANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0115-43	FECHA:	10/10/2024



FOTO 1. MANTENIMIENTO CUBIERTA DE LAMINA DEL TECHO AULAS, DIRECCIÓN, BODEGA Y CORREDOR.



FOTO 2. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE LAS PUERTAS PARA NIVELACIÓN DE PISO (CORTAR)



FOTO 3. REPARACIÓN Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MATE CORREDOR (PISO EN MAL ESTADO)



FOTO 4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO EN BAÑOS h=1.50m



FOTO 5. MANTENIMIENTO DE REPOSADERA FOSA



FOTO 6. SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA LINEAL PRINCIPAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jenifer Estrada
Firma y sello del Presidente de la OPA

CONSEJO DE
PADRES DE
FAMILIA

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PATA GALANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0115-43	FECHA:	10/10/2024



FOTO 7. CAMBIO DE LLAVE DE CHEQUE AL DEPOSITO DE AGUA



FOTO 8. SUSTITUCION ACCESORIOS DEPOSITO DE AGUA



FOTO 9. REPELLO Y CEERNIDO EN MUROS DE BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jenifer Estrada

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

